



SIBOL

EUROPEAN SAFETY MANUFACTURER



EN 149

DUST MASK

Polig. Saside. C/ Patakon 8, Local A
48195- Larrabetzu- Vizcaya- SPAIN

<https://www.spasciani.com/>

Name & Address of the Notified Body having issue EC/UE certificate according EU Regulation 2016/425:

APAVÉ Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France 0082

ITALCERT S.R.L.: Viale Sarca, 336 - 20126 MILANO (MI) - ITALY - Notified body identification number: 0426

Name & Address of the monitoring Notified Body according to annex VIII Module D, EU Regulation 2016/425:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U: Génova, 6. 28004 Madrid – Espana - Notified body identification number: 0099

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES MASCARILLAS PARA PARTICULAS

ÁREAS DE UTILIZACIÓN

Semi-máscara filtrante contra las partículas de cat. III. Este EPI cumple con los requisitos de salud y seguridad establecidos en el Reglamento 2016/425 / UE y con la norma EN 149:2001+A1:2009.

De acuerdo con los resultados obtenidos durante las pruebas técnicas correspondientes, se clasifican en una de las siguientes categorías: FFP1, FFP2, FFP3. Antes de su uso, verifique la categoría del EPI, que viene indicada en el empaquetado y en la propia máscara.

ANTES DE SU USO

1.Compruebe que la máscara y sus componentes se encuentran en perfectas condiciones. Si no es así, no usar la máscara.

2.No utilizar esta máscara si no se conoce la concentración del contaminante o si se trata d'un contaminante inmediatamente peligroso para la vida o la salud.

3.Comprobar la fecha de caducidad indicada en el embalaje antes de su uso.

4.Las mascarillas marcadas con NR están diseñadas para un solo turno de trabajo (uso único, desechar después de usar). Las mascarillas marcadas con R están diseñadas para más d'un turno de trabajo, siguiendo las recomendaciones de limpieza y desinfección abajo indicadas y almacenando las mascarillas en su empaquetado de origen según las condiciones de almacenamiento recomendadas en el embalaje. Cuando se sienten dificultades para respirar, deben ser reemplazadas.

5.Esta máscara contra el polvo NO PROTEGE al usuario contra gases o vapores y disolventes de pintura en aerosol.

6.Utilizar únicamente contra polvos, partículas y aerosoles (solidos y líquidos) en atmósferas debidamente ventiladas, donde la concentración de oxígeno supera el 19.5% / vol. No utilizar en atmósferas con concentraciones altas de oxígeno (>25% / vol.). *Los límites de concentración de O₂ pueden variar de diferentes países de acuerdo con los estándares nacionales.

7.Abandonar la zona de trabajo si la respiración se vuelve dificultosa o si se tiene la sensación de angustia o vértigo.

8.No altere ni modifique este producto de ninguna manera.

9.Cambiar la máscara: - si tiene dificultad a respirar; - si está dañada; - si detecta olor o sabor de contaminante.

10.La utilización de la máscara está desaconsejada a personas con barba, ya que ésta puede reducir la eficacia del producto.

11.Este producto puede causar alergias a ciertos usuarios, por favor, deje de usarlo inmediatamente si se encuentran con ese problema.

12.No utilizar en atmósferas explosivas.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar limpio y seco a una temperatura comprendida entre -10°C y +40°C, con una humedad relativa máxima de 80%.

Conservar las mascarillas en su caja de origen, no expuestas a la luz directa hasta su uso.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA

1.Coger la máscara firmemente y pasar la goma inferior del atalaje por la cabeza hasta colocarla en la nuca;

2.Colocar con cuidado la máscara sobre la nariz y llevar la goma superior del atalaje hasta la coronilla;

3.Asegúrese de un buen ajuste tirando de los elásticos de la fijación hacia atrás y ajustando hasta que se sienta cómodo.

4.Asegúrese de que la pieza metálica de la nariz se adapte perfectamente a la forma de la nariz.

AJUSTE DE LA FIJACIÓN

La fijación se ajusta completamente haciendo el bucle de la cinta de nuevo alrededor de la pieza de fijación de plástico. Si es necesario puede anudar el elástico.

COPROBACIÓN DEL AJUSTE

Antes de acceder a la zona contaminada es necesario comprobar la hermeticidad de la máscara. Para ello cubrir el contorno de la máscara con ambas manos y exhalar vigorosamente. Si nota que se escapa aire, ajuste la máscara con el clip nasal y verifique que las correas elásticas estén colocadas correctamente. Si no es posible lograr la estanqueidad, descarte la máscara.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para las mascarillas marcadas con R, si es necesario, la limpieza y desinfección debe hacerse de la siguiente manera (después de cada uso):

*Utilizar las bayetas de limpieza Sibol n°89000128.

*Limpiar suavemente, sin hacer fuerza, la parte exterior de la máscara con el producto de limpieza suministrado. Limpiar con un paño húmedo el contorno interior donde la máscara está en contacto con la cara del usuario.

* Dejar secar antes de reutilizar.

La eliminación de las mascarillas contaminadas debe hacerse de acuerdo con la legislación nacional.

EN INSTRUCTIONS FOR USE PARTICLE FILTERING FACEPIECES

USAGE FIELD
Sibol particle filtering facepieces are III cat. PPE compliant with health and safety requirements of 2016/425/EU Regulation and with standard EN 149:2001+A1:2009.

In accordance with the results obtained during the relevant technical tests, they are classified into one of the following categories: FFP1, FFP2, FFP3. Before using the device, check the category of the respirator, which is indicated on the packaging and on the facepiece itself.

AVANTAGEUSE

1. Check that the facepiece and its components are in perfect conditions.

If not, do not use this mask.

2. Make sure the environment is suitable for use before donning the mask. Do not us this device when concentration of

contaminants is unknown, or the contaminant is dangerous also in low concentrations.

3. Please check the expiring date on packaging before use.

4. Facepieces marked with NR are designed only for one working shift (single use, dispose after use).

Facepieces marked with R are designed for more than one working shift, following the indications of cleaning below and storing the masks in their original packaging according to the storage conditions recommended on the packaging. When breathing difficulties are felt, they must be replaced. 5.This dust mask DOES NOT PROTECT the user against gases or vapours and solvents from spray painting.

6.To be used only against dusts, particles and aerosol (solid and liquid) in atmospheres properly ventilated, where oxygen concentration exceeds 19.5% "vol. Do not use in atmospheres high (>25% "vol.) oxygen concentrations. "O₂" concentrations limits can vary from different countries according to national standards.

7.Leave the working area if breathing becomes difficult and if dizziness or other distress occurs.

8.Do not alter or modify this product in any way.

9.Replace the facepiece if: - breathing becomes difficult; - it is damaged;

- you can taste or smell the contaminant.

10. Persons with facial hair are advised not to use dust masks. It might affect the efficiency of the product.

11.This product may cause allergy to certain user, please stop using it immediately if you encounter such problem.

12. Do not use in explosive environments.

STORAGE

Store in a clean and dry room, away from the sunlight and heat with a temperature range of (-10°C to +40°C) and 80% maximum relative humidity of storage conditions. Keep respirators in the original packaging away from direct sunlight until use.

WARNING

The user must be informed of the correct use of the dust mask. If these instructions are not observed the efficiency of the dust mask might be reduced and it might cause danger to the user.

DONNING INSTRUCTIONS

1.Hold the facepiece firmly and place the bottom headband over the head, behind the neck.

2. Place the mask on the face taking care to place the upper elastic on the top of the head.

3. Make sure you have correctly positioned the facepiece by adjusting the elastic fastening with your fingers until you feel a good fit.

4.Ensure the nose clip is securely moulded around the nose.

Harness Adjustment

The harness is fully tightened by looping the elastic tape back around the plastic clip. If necessary, you can tie the elastic tape.

FITTING CHECKS

Before entering the contaminated area, check the tightness of the facepiece. Cover the contour of the mask with both hand and inhaling and exhaling deeply. If you sense any air escaping, adjust the mask, shape the nose clip and check the elastic straps are positioned correctly. If it's not possible to achieve the tightness, discharge the mask.

CLEANING & MAINTENANCE

For the devices marked with R, if necessary, the cleaning must be done the following way (after each use):

*Use Sibol cleaning wipes code 89000128.

Gently clean the outside part of the mask with the wipes provided. The inner boundary where the mask is in contact with the user's face must be cleaned with a wet cloth.

*Let it dry before reusing.

It is advisable to keep new devices in their original packaging during transport and storage, to protect them from shocks and dust.

Dispose of contaminated respirators in accordance with relevant national regulations.

FR NOTICE D'INFORMATION POUR L'UTILISATION MASQUE ANTI-POUSSIÈRES

DOMAINE D'UTILISATION

Demi-masque filtrant contre les particules satisfait les exigences essentielles de sécurité de la 2016/425-Reglement (UE) et à la norme EN 149:2001+A1:2009.

Conformément aux résultats obtenus lors des tests techniques concernés, ils sont classés dans l'une des catégories suivantes: FFP1, FFP2, FFP3. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez la catégorie du respirateur, qui est indiquée sur l'emballage et sur le masque lui-même.

AVANT CHAQUE UTILISATION

1. Contrôler que le masque et les pièces qui le composent sont en parfaites conditions. Dans le cas contraire, ne pas s'en servir.

2. Ne pas utiliser ce demi-masque si l'on ne connaît pas la concentration du polluant ou s'il s'agit d'un polluant immédiatement dangereux pour la vie ou la santé.

3. Vérifier la date d'utilisation qui figure sur l'emballage, avant chaque utilisation.

4. Les masques marqués NR sont conçus pour être utilisés une seule journée de travail (usage unique, à détruire après utilisation).

Les masques marqués R sont conçus pour être utilisés plus d'une journée de travail en suivant les recommandations de nettoyage et désinfection ci-dessous et en stockant les masques dans leur emballage d'origine suivant les conditions de stockage recommandées sur l'emballage. Lorsque des difficultés respiratoires se sentit, il faut les remplacer.

5. Ce masque NE PROTEGE PAS l'utilisateur contre les gaz, les vapeurs ou les solvants de peinture en aerosol.

6. A utiliser uniquement contre les particules et aérosols (solides et liquides), dans des zones suffisamment ventilées et où la concentration d'oxygène est supérieure à 19.5% en volume. Ne pas utiliser dans des atmosphères à forte concentration d'oxygène (>25% "vol."). *Les limites de concentration d'O₂ peuvent varier d'un pays à l'autre selon les normes nationales.

7. Abandonner la zone de travail si la respiration devient difficile ou s'il se produit une sensation d'anxiété ou de vertige.

8. N'alterer ni modifier le masque d'aucune manière.

9. Changer le masque: - si l'on a des difficultés à respirer; - si l'il est endommagé - si l'on détecte une odeur ou un goût de polluant.

10. L'utilisation du masque est déconseillée aux personnes portant la barbe, étant donné que cela peut affecter l'efficacité du produit.

11. Ce produit peut causer des réactions allergiques chez certaines personnes. Si c'est le cas, cessez d'utiliser ce produit immédiatement.

12. Ne pas utiliser dans des atmosphères explosives.

STOCKAGE

Stockez dans un endroit sec et propre à une température comprise entre -10°C et +40°C, avec une humidité relative maximum de 80%.

Conserver les masques dans leur emballage d'origine, ne pas exposer aux rayons du soleil jusqu'à leur utilisation.

AVERTISSEMENT

En cas de non respect de ces instructions l'efficacité du masque peut se trouver réduite, pouvant entraîner des risques pour l'utilisateur.

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE DU MASQUE

1.Prendre le masque fermement et passer la bride inférieure sur la nuque;

2.Mettre le masque sur le visage en ayant soin de placer la bride supérieure sur le haut de la tête;

3.Assurez-vous de la bonne position du masque en tirant sur les élastiques de la fixation vers le visage et ajustez-le, jusqu'à ce que vous soyez à l'aise;

4.Assurez-vous que la pince de nez épouse parfaitement la forme du nez.

AJUSTEMENT DU HARNAIS

Le harnais est complètement serré en enroulant le ruban élastique autour du clip en plastique. Si nécessaire, vous pouvez attacher le ruban élastique.

VERIFICATION DE L'AJUSTEMENT

Avant de pénétrer dans la zone polluée, vérifier l'étanchéité du masque. Couvrir le contour du masque avec les deux mains et inspirer et expiration profondément. Si vous sentez de l'air s'échapper, ajustez le masque, façonnez le pince-nez et vérifiez que les sangles élastiques sont correctement positionnées. S'il n'est pas possible d'obtenir l'étanchéité, changez le masque.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour les masques marqués R, si nécessaire, le nettoyage et la désinfection doivent se réaliser de la manière suivante (après chaque utilisation):

* Utiliser les lingettes nettoyantes Sibol n°89000128.

* Nettoyer légèrement, sans trop forcer, la partie extérieure du masque avec le nettoyant fourni. Nettoyer avec un chiffon humide le contour intérieur où le masque est en contact avec le visage.

*Laisser sécher avant réutilisation.

Le traitement des déchets de masques contaminés doit être en accord avec la législation en vigueur dans le pays.

IT ISTRUZIONI PER L'USO DEI FACCIALI FILTRANTI ANTIPOVRE

CAMPO D'APPLICAZIONE

I facciali filtranti antipolvere Sibol sono DPI di III categoria conformi ai requisiti essenziali della Regolamento 2016/425/UE e alla norma EN 149:2001+A1:2009.

Conformemente ai risultati ottenuti durante le pertinenti prove tecniche, sono classificati in una delle seguenti categorie: FFP1, FFP2, FFP3. Prima di utilizzare il dispositivo, verificare la categoria del respiratore, che è indicata sull'imballo e sul facciale stesso.

PRIMA DELL'USO

1. Controllare l'integrità del dispositivo in tutti i suoi componenti: qualora risultati danneggiato non usarlo.

2. Non utilizzare il facciale se non si conosce la concentrazione della sostanza inquinante o se si tratta di un'inquinante nociva o pericoloso anche in basse concentrazioni.

3. Controllare la data di scadenza sulla confezione.

4. I facciali NR sono progettati per essere utilizzati una sola giornata di lavoro (monouso, da smaltire dopo l'uso). I facciali marcati R sono utilizzabili per più di un turno di lavoro, seguendo le istruzioni di pulizia e disinfezione di seguito riportate e riponendo il dispositivo nell'imballo originale, secondo le condizioni di stoccaggio indicate sulla confezione.

Vanno sostituiti quando si avverte difficoltà nella respirazione.

5. Il facciale NON PROTEGE da gas, vapori o solventi di pitture spray.

6. Da utilizzare unicamente contro particelle e aerosoli (solidi e liquidi) in atmosfere sufficientemente ventilate e dove la concentrazione di ossigeno supera il 19.5% "vol.".

*Le concentrazioni di O₂ di riferimento possono variare da Paese a Paese in accordo alla normativa nazionale.

7. Allontanarsi dal posto di lavoro se la respirazione diventa difficile o si avverte una sensazione di ansia o di vertigine.

8. Non alterare né modificare il facciale in alcun modo.

9. Sostituire il facciale se: - si hanno difficoltà a respirare; - è danneggiato;

- si rileva un odore o un sapore di sostanza inquinante.

10. L'utilizzo di questo dispositivo è consigliato a chi porta la barba, in quanto quest'ultimo potrebbe compromettere la tenuta e l'efficacia del prodotto.

11. Questo prodotto può causare reazioni allergiche su alcuni soggetti. In tali casi, interrompere immediatamente l'utilizzo.

12. Non utilizzare in atmosfere esplosive.

STOCAGGIO

Mantenere il dispositivo in un luogo asciutto e adeguato con una temperatura compresa tra -10°C e +40°C, con un'umidità relativa massima di 80%. Conservare il prodotto all'interno dell'imballo originale, non esporre ai raggi del sole fino all'utilizzo.

AVVERTENZE

L'utente deve sempre essere informato sull'uso corretto dei facciali antipolvere. In caso non vengano rispettate queste istruzioni, l'efficacia della mascherina può essere ridotta, potendo comportare dei rischi per chi la utilizza.

INDOSSARE IL FACCIALE

1. Afferrare la mascherina e passare l'elastico inferiore della bardatura attorno alla clip di plastica. Se necessario, la pulizia e la disinfezione devono essere realizzate come segue:

* Utilizzare salviette di pulizia Sibol cod. 89000128.

*Pulire delicatamente, senza troppa forza, la parte esterna della mascherina con la salvietta. Pulire con un panno umido il bordo interno dove la mascherina è in contatto con il viso dell'utilizzatore.

*Lasciare asciugare all'aria prima di un nuovo utilizzo.

Si raccomanda di tenere i dispositivi nel loro imballo originario durante il trasporto e lo stoccaggio, in modo da proteggerli da eventuali urti ed esposizione alla polvere.

Lo smaltimento dei facciali usati deve essere effettuato in funzione dell'inquinante con cui sono venuti in contatto, conformemente alle leggi in vigore nel paese di utilizzo.

PT MÁSCARA ANTI-POEIRA

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Semi-máscara filtrante contra partículas, satisfazem os requisitos essenciais da Regulamento (UE) 2016/425 e com a norma EN 149:2001+A1:2009.

De acordo com os resultados obtidos durante os testes técnicos relevantes, eles são classificados em uma das seguintes categorias: FFP1, FFP2, FFP3. Antes de usar o aparelho, verifique a categoria do respirador, que está indicada na embalagem e na própria peça facial.

ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO

1. Controle a integridade do produto, se está em perfeitas condições. Se a máscara estiver danificada não a utilize.

2. Não utilizar esta máscara respiratória se não se conhecer a concentração do poluente ou se se tratar de um poluente perigoso para a vida ou para a saúde.

3. Verifique a data de validade na embalagem, antes de utilizar.

4. As máscaras marcadas com NR são concebidas para serem utilizadas um dia útil, após a limpeza e desinfecção segundo as recomendações abaixo descritas e armazenar as máscaras nas suas embalagens originais com as condições de armazenamento recomendadas na embalagem. Quando são sentidas dificuldades respiratórias, estas devem ser substituídas.

5. Esta máscara NÃO PROTEGE o utilizador contra os gases, os vapores ou os dissolventes de pintura em spray.

6. Deve ser utilizada apenas contra as partículas e os aerossóis (solídos e líquidos), em zonas suficientemente ventiladas e onde a concentração de oxigénio for superior a 19.5% em volume. Não use em atmosferas com altas concentrações de oxigénio (>25% "vol."). *Os limites de concentração de O₂ podem variar de diferentes países de acordo com os padrões nacionais.

7. Abandonar a zona de trabalho se a respiração se tornar difícil ou se se notar uma sensação de ansiedade ou de vertigem.

8. Não alterar nem modificar a máscara de forma alguma.

9. Trocar de máscara: - se sentir dificuldade em respirar; - se ela estiver danificada; - se se detectar um odor ou um sabor a poluente.

10. A utilização

Guardar num lugar seco e limpo a uma temperatura que varie entre os -10°C e os +40°C, com uma humidade relativa máxima de 80%. Conservar as máscaras na caixa de origem, não expor a luz direta até ao uso das mesmas.

RECOMENDAÇÕES

No caso destas instruções não serem respeitadas, a eficácia da máscara poderá ser diminuída, acarretando riscos para o utilizador.

INSTRUÇÕES PARA A COLOCAÇÃO DA MASCARA

- Pegar com firmeza na máscara e passar a fita inferior sobre a nuca;
- Colocar a máscara sobre o rosto, tendo o cuidado de colocar a fita superior sobre o topo da cabeça;
- Verificar a correcta posição da máscara puxando os elásticos de fixação para o rosto e ajustando-a, até se sentir confortável;
- Verificar se o encosto nasal assenta perfeitamente na forma do nariz.

AJUSTE DO ARNÉS

O arnés ajusta-se completamente, enrolando o elástico em torno do clipe de plástico. Se necessário, você pode amarrar a fita elástica. **VERIFICAÇÃO DO AJUSTAMENTO**

Antes de acessar a área contaminada é necessário comprometer a estanqueidade da máscara. Para ello, contorno el el contorno máscara e exhal de la cuba ambos os homens. Se você perceber que está escapando, ajuste a máscara, con el clipe nasal e verifique se as correias elásticas estão sendo lançadas corretamente. Se não for possível logar a estanqueidade, remova a máscara.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para as máscaras marcadas com R, se necessário, a limpeza e desinfecção devem realizar-se da seguinte forma (após cada utilização):

*Use toalhetes de limpeza Sibol nº89000128.

*Limpie ligeiramente, limpando suavemente, a parte externa da máscara com o toalhete fornecido. Limpie com um pano molhado no contorno interior, onde a máscara está em contacto com o rosto ou seu.

*Deixar a máscara está em contacto com o rosto ou seu.

O tratamento das máscaras contaminadas deve estar de acordo com a legislação em vigor no país.

DE ANTISTAUBMASKE

ANWENDUNGSBEREICH

Filtrierende Halbmaske zum Schutz gegen Partikel, erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 und die Norm EN149:2001+A1:2009.

In Übereinstimmung mit den Ergebnissen der relevanten technischen Tests werden sie in einer der folgenden Kategorien eingetragen: FFP1, FFP2, FFP3. Überprüfen Sie vor der Verwendung des Geräts die Kategorie der Atemschutzmaske, die auf der Verpackung und auf dem Gesichtsschutz angegeben ist.

VOR DER ANWENDUNG

1.Vor der Anwendung muss eine Funktionsprüfung durchgeführt werden. Werden Schäden festgestellt, darf die Maske nicht benutzt werden.

2.Verwenden Sie diese Halbmaske nicht, wenn Sie die Konzentration des Schadstoffes nicht kennen oder es sich um einen Schadstoff handelt, der das Leben oder die Gesundheit direkt gefährdet.

3.Kontrollieren Sie das Ablaufdatum auf der Verpackung vor Gebrauch.

4.NR markierte Masken sollten nicht länger als einem Arbeitstag verwendet werden (zur Einzelnutzung, die nach Gebrauch vernichtet werden). Masken R gekennzeichnet sind entworfene, um mehr als einen Arbeitstag verwendet zu werden, nach der Reinigung und Desinfektion können die Masken in ihrer Originalverpackung unter Einhaltung der empfohlenen Lagerungsbedingungen auf der Verpackung, wieder eingelagert werden. Wenn Atembeschwerden auftreten, müssen sie ersetzt werden.

5.Diese Maske SCHÜTZT den Anwender NICHT vor Gasen, Dämpfen oder den Lösungsmitteln in Farbsprays.

6.Nur gegen Teileien und Aerosole (in festen oder flüssigen Zustand) verwenden, in ausreichend belüfteten Bereichen in denen die Sauerstoffkonzentration mengenmäßig mehr als 19,5 % beträgt. Nicht in Atmosphären mit hohen (>25% vol.) Sauerstoffkonzentrationen verwenden. Die Grenzwerte für die O₂-Konzentration können je nach nationalen Standard von Land zu Land unterschiedlich sein.

7.Verlassen Sie den Arbeitsbereich, wenn das Atmen schwierig wird oder Sie ein Gefühl von Beklemmtheit oder Schwund empfinden;

8.Beeinträchtigen oder ändern Sie die Maske in keiner Weise.

9.Wechseln Sie die Maske: - wenn Ihnen das Atmen Schwierigkeiten bereitet; wenn sie beschädigt ist; - wenn Sie den Geruch oder Geschmack eines Schadstoffes spüren.

10.Personeen, die einen Bart tragen, wird von der Verwendung der Maske abgeraten, da dadurch die Wirksamkeit des Produkts beeinflusst werden kann.

11.Bei Personen mit empfindlicher Haut können Kontaktallergien auftreten. In diesem Fall die Gefahrenzone verlassen, und die Maske abnehmen.

12.Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden!

LAGERUNG

Lagerung an einem trockenen und sauberen Ort mit einer Temperatur, die zwischen einschließlich -10°C und +40°C liegt, mit einer maximalen relativen Feuchtigkeit von 80%. In der Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort, vor Licht geschützt, lagern.

WARNHINWEIS

Falls diese Anweisungen nicht eingehalten werden, kann die Wirksamkeit der Maske abgeschwächt sein, das kann für den Verwender riskant sein.

ANWEISUNGEN FÜR DAS ANLEGEN DER MASKE

1.Nehmen Sie die Maske fest in die Hand und legen Sie sich das untere Band um den Nacken;

2.Legen Sie die Maske auf Gesicht und platzieren Sie das obere Band oben auf Ihrem Kopf;

3.Kontrollieren Sie die richtige Position der Maske, indem Sie an den Befestigungsgummis Richtung Gesicht ziehen und diese regeln, bis Sie sich wohl fühlen;

4.Stellen Sie sicher, dass die Nasenklammer sich perfekt an die Form Ihrer Nase anpasst.

ANPFLANZUNG DER BEFESTIGUNG

Die Befestigung passt sich vollständig an, wenn das Gummi um die Kunststoffbefestigung gewickelt wird. Sie können das elastische Geschirr binden.

ÜBERPRÜFUNG DER EINSTELLUNG

Überprüfen Sie vor Betreten des Schadstoffbereichs die Dichte der Maske. Bedenken Sie dafür das Äußere der Maske mit beiden Händen und atmen Sie stark aus. Wenn Sie spüren, dass Luft entweicht, passen Sie die Maske an, formen Sie den Nasenclip und überprüfen Sie, ob die elastischen Bänder richtig positioniert sind. Wenn es nicht möglich ist, die Dichtheit zu erreichen, entlädt Sie die Maske.

REINIGUNG UND PFLEGE

Für die Maske, mit der R-Kennzeichnung, wenn nötig, muss eine Reinigung durchgeführt werden wie folgt (nach jedem Gebrauch):

*Seboly Reinigungstücher nº89000128 verwenden.

*Mit den Reinigungstüchern die äusseren Teil der Maske vorsichtig reinigen. Reinigen Sie die innere Gesichtsauflage mit einem nassen Tuch.

*Vor der Wiederverwendung trocken lassen.

Die Entsorgung der kontaminierten Masken muss entsprechend den eingespeicherten Gefahrstoffen erfolgen.

TR PARÇACIK İÇİN MASKELER

KULLANIM ALANLARI

Parçacık filtreli yarım maske, 2016/425 Duzenlemesi (AB) Avrupa uygun olup Avrupa standartları temel gerekliliklerini karşılamaktadır EN149:2001+A1:2009.

İlgili teknik testler sırasında elde edilen sonuçlara göre, aşağıdaki kategorilerden birine sınıflandırılmıştır: FFP1, FFP2, FFP3. Cihazı kullanmadan önce, ambalaj üzerinde ve yüz parçasının üzerinde belirtilen solunum cihazı kategorisini kontrol edin.

HER KULLANIMDAN ONCE

1.Maske ve bilesenlerinin kusursuz durumda olup olmadığını kontrol ediniz. Değilse, maskeyi atınız.

2. Maskeyi takmadan önce ortamın kullanıma uygun olduğunu emin olun. Eğer kirletici veya kirletici konsantrasyonun hayat sağlığı için tehlikeli olduğunu bilmeyenlerin sağlığı korunmalıdır.

3. Kullanmadan önce ambalajı üzerindeki son kullanım tarihini kontrol ediniz.

4.NR işaretlenmiş Maskeler tek varyadyada (tek kullanım, kullanım sonrası atılır) için tasarlanmıştır. R ile işaretlenmiş Maskeler temizlik ve dezenfeksiyonu ve paket üzerinde tısvı saklama koşulları gibi kendi ambalaj maskeleri saklanması sonrasında, birden fazla varyada için tasarlanmıştır. Solunum güçlüğü hissedildiğinde dezenfeksiyon gereklidir. 5.Bu maske gaz, buhar veya sprey boyu tısvı koruma sağlamaz. 6.Sadece okşum konsantrasyonu hacimde % 19,5'den yüksek olduğu yeterince havalandırılan yerlerde toz, parçacıklar ve aerosoller (kati ve sıvı) karşı kullanmak. Yüksek (%>25 "hac.") okşum konsantrasyonu atmosferde kullanılmamalıdır. *O2 konsantrasyonu limitleri, ulusal standartlara göre farklı ülkelerde farklılık gösterebilir.

7. Çalışma alanında solunum zorlaşır ya da anksiyete veya baş dönmesi hissi varsa alını derhal terdir.

8.Herhangi bir şekilde maskeyi değiştirmeyiniz.

9.Maske deşimiş: Eğer koyu veya tısvı koyu - hasarı ise - eller nefes darlığı varsa.

10.Maskenin sakal kısımlarında kullanılmış bu ürünün etkinliğini azaltabilir. Sakal tısvı edilmez.

11.Bu ürün, belirli kullanımcularda alerjiye neden olabilir, bu soruna karşılaşırsanız, hemen kullanmayı bırakın.

12.Patlayıcı ortamlarda kullanmayın.

DEPOLAMA

% 80 bağılı nem oranına sahip -10°C ile +40°C arasında bir sıcaklıkta temiz ve kuru bir yerde, saklayın. Maskeyi kendi orijinal kutusunda tutup, işgâz manz kalmayıak şekilde saklayın.

UYARI

Bu talimatlara uyulmaması, maskenin etkinliğini azaltıp, kullanıcının zarar görmesine yol açabilir. Gerekirse, lastiği bağlayabilirsiniz.

MASKE TAKILMASI İÇİN TALİMATLAR

1.Maskeyi sıklıkla tutunuz ve verya kauçuk demetini hareket ettirin;

2.Sira dikkatli burun üzerinde maskemek ve üste tısvı atmak;

3.Yerleştimde elastik sabitleme çekme için iyi bir uyum, sirt rahat hissedene kadar ayarlayarak uygun durumda bırakılır;

4.Metal burun parçası mükemmel oturduğundan emin olunuz.

AYARLAMA TEKNİKLERİ

Tamamen plastik sabitleme parçası etrafında kemeri köprüsü arka sabitleme ile ayarlanabilir. Gerekirse, lastiği bağlayabilirsiniz.

ÜYE OTURU KONTROLÜ

Kullanma alanına ulaşmadan önce maskenin uyumlulığını kontrol etmelisiniz. Maskenin gevşemesini eli elinle kapatin ve derin nefes alıp verin. Hava kaçığı hissedederseniz, maskeyi ayarlayın, burun klipsini sekilendirin ve yüz kayışlarını doğru veftişlidirini kontrol edin. Sikılık sağlanamayorsa maskeyi atın.

TEMİZLİK

R harfi maskeleri için, gerekirse, temizlik ve dezenfeksiyon aşağıdaki şekilde (kullanmadan sonra) yapılmalıdır: *Seboly No 89000128 temizlik mendlini kullanın. * Küvet olmadan, yavaşça verilen temizleme ürünü ile maskenin içini temizleyin. Maskeyi takan yüz ve temas noktaları nemli bir bezle silinizi. *Tekrar kullanmadan önce kurumasını bekleyin. Kontamine solunum giderim ulusal mevzuatına uygun olmalıdır.

ES La declaración de conformidad se encuentra en el sitio web <https://www.spasciani.com/es/> en la sección de descarga de datos del producto. - EN The declaration of conformity can be found on the website <https://www.spasciani.com/> in the download section of the product.

- FR La déclaration de conformité est accessible sur le site internet <https://www.spasciani.com/> dans les données du produit.

- IT La dichiarazione di conformità è accessibile sul sito internet <https://www.spasciani.com/> nella sezione download del prodotto.

- DE Pode consultar a declaração de conformidade na página Internet <https://www.spasciani.com/> nos dados do produto. - DE Die Konformitätserklärung kann in den Produktdaten auf der Website <https://www.spasciani.com/> heruntergeladen werden. - TR Uygunluk bildiriminin <https://www.spasciani.com/> internet sitesinde ürün bilgilerinden ulaşılabilir.



0099: AENOR Génova, 6, 28004 Madrid ESPAÑA

CE 0099

0099: AENOR, Génova, 6 - 28004 Madrid. ESPAÑA

ES - Marca CE/UE que indica la conformidad con los EPI de categoría III según el Reglamento (UE) 2016/425. El organismo de control según el Anexo VIII Modulo D Reglamento (UE) 2016/425 es el 0099.

EN - Marking indicates that the product complies with category III PPE according to Regulation 2016/425/EU. 0099 is Notified Body in charge of the control according to annex VIII, Module D, of Regulation 2016/425/EU.

FR - Marquage CE / UE indiquant que le vêtement est conforme à une EPI de catégorie III dans les termes du règlement (UE) 2016/425, 0099 est l'Organisation Notifiée qui effectue le contrôle de production selon annexe VIII module D, Règlement 2016/425.

IT - Marcatura CE / UE che indica che il dispositivo è un DPI di categoria III ai sensi del Regolamento 2016/425/UE. 0099 è l'Organismo Notificato che effettua il controllo di produzione secondo l'allegato VIII, Modulo D, del Regolamento 2016/425/UE.

PT - Marca CE / UE que indica que o vestuário cumpre os EPI da categoria III nos termos do Regulamento (UE) 2016/425. 0099 é o Organismo de controlo de acordo com o Anexo VIII, Módulo D, Regulamento 2016/425.

DE - EG / EU-Kennzeichnung, aus der hervorgeht, dass das Kleidungsstück den PSA der Kategorie III im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. 0099 ist die Kontrollorganisation gemäß Anhang VIII Modul D, Verordnung 2016/425.

TR - Kiyafetin 2016/425 sayılı Tüzük hükümlerine göre kategori III KKD ile uyumlu olduğunu gösteren AB / AB İşaret. Ek VIII Modül D, 2016/425, 0099, Yönetmeliğine Göre kontrol organizasyonu.

PICTOGRAMS MEANING

Pictogram	Meaning
	See Information Notice / Ver manual de instrucciones / Lire attentivement les mises en garde / Leggere attentamente le Istruzioni d'uso / Ler atentamente as advertências / Warnhinweise / Uyarilar dikkat okuyun
	Expiring Date / Fecha de caducidad / Date de péremption / Data de scadenza / Valideit / Verfallsdatum / Son kullanım tarihi
	Storage temperature Range / Rango de temperatura / Intervallo di temperatura / Temperaturbereich / Stokalik aralığı
	Maximum Humidity storage conditions / Humedad máxima de almacenaje / Humidità relativa massima / Massima umidità relativa di stoccaggio / Máxima umidade relativa / Maximale relative Luftfeuchtigkeit sorgfältig lesen / Azami bağılı nem
	Re-usable mask (for more than one shift) / Mascara reutilizable (más de un turno) / Réutilisable pour plus d'un quart de travail / Riutilizzabile per più di un turno di lavoro / Reutilizável / Wieder verwendbar / Yeniden kullanılabilir
	Dust mask is limited to single shift use only / Mascara limitada para uso en un solo turno / Utilizable para un solo turno de trabajo / nur für eine Schicht verwendbar / Yalnızca bir vardıya için kullanılabilir
	Dust mask resistant to clogging in time (test by Dolomite dust) improving comfort of use / Máscara resistente a la obstrucción en el tiempo (prueba por polvo de Dolomita) mejorando el confort de uso / Soddisfa i requisiti della prova di intasamento (con polvere di Dolomite) / Satisfaz os requisitos para o teste de empunhadura (com pó de dolomita) / Versopfungsbeständige Maske (Test mit Dolomitstaub) zur Verbesserung des Anwendungskomforts / Tişkamaya dayaklı maske (Dolomit tozu ile test edilmiş) kullanım konforunu artırır

EN 149:2001+A1:2009 REQUIREMENTS

Test	FFP1	FFP2	FFP3
Total Inward Leakage TIL (%)	< 22	< 8	< 2
Penetration of filter material (%)	< 20	< 6	< 1
CO ₂ content of the inhalation air (%)	< 1	< 1	< 1
Inhalation resistance 30 l/min (mbar)	< 0,6	< 0,7	< 1
Inhalation resistance 95 l/min (mbar)	< 2,1	< 2,4	< 3
Exhalation resistance 160 l/min (mbar)	< 3	< 3	< 3

MODELS

PLUS Series*

P/N	Model/Class	Valve	Carbon	Colour
WSB14011004	440 P1D FFP1 NR D			White
WSB14011013	440 P1DV FFP1 NR D	✓		White
WSB14011019	550 P2D FFP2 NR D			White
WSB14011018	550 P2DV FFP2 NR D	✓		White
WSB14011022	990 P3D FFP3 NR D			White
WSB14011021	990 P3DV FFP3 NR D	✓		White
WSB14011017	330 P2DVC FFP2 NR D	✓	✓	Grey
WSB14011020	330 P3DVC FFP3 NR D	✓	✓	Grey

The masks are singularly packed, the carton box contains 20 pieces.

PLUS REUSABLE Series**

P/N	Model/Class	Valve	Carbon	Colour
WSB14011019R	R2000 P2D FFP2 R D			Green
WSB14011018R	R2000 P2DV FFP2 R D	✓		Green
WSB14011021R	R3000 P3D FFP3 R D	✓		Green
WSB14011057PI	150 P3DV FFP3 NR D	✓		White

The masks are singularly packed, the carton box contains 20 pieces.

ECO Series**

P/N	Model/Class	Valve	Carbon	Colour
WSB14011006 §	110 P1D FFP1 NR D			White
WSB14011008 §	110 P1DV FFP1 NR D	✓		White
WSB14011058 §	110 P2D FFP2 NR D			White
WSB14011059 §	110 P2DV FFP2 NR D	✓		White
WSB14011067P20	150 P3D FFP3 NR D			White
WSB14011057PI	150 P3DV FFP3 NR D	✓		White

§ P/N are referred to masks without single packaging. To have the masks singularly packed order the code with P20 final.

Notified body involved in type approval:

* 0426 - ITALCERT S.r.l.

** 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS